

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		壳牌燃油（湖州）有限公司长兴李家巷加油站
评价项目名称/项目编号		壳牌燃油（湖州）有限公司长兴李家巷加油站经营危险化学品安全现状评价/24-01-02
项目简介 (含图片)		<p>该加油站内设有 4 个 SF 双层埋地储罐：其中 2 只汽油储罐：1 只 30m³ 的 92#汽油罐和 1 只 30m³ 的 95 汽油罐；2 只 20m³ 柴油储罐，加油亭设有四枪加油机 4 台。加油站油罐总容积为 100m³，折后成汽油容积为 80m³，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定的等级划分，该加油站属于三级加油站。</p>
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		罗颖洁
报告审核人		黄震
参与评价 工作	安全评价师	陈丰、胡伟、尉伟明、胡素娥、胡小兰、卜伟华、罗颖洁
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、胡素娥、胡小兰
	技术专家	-
现场开展 安全评价 工作	人员	陈丰、罗颖洁
	时间	2024 年 1 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2024 年 1 月